


SEAMASTER TB 1455 / 462



Pièces de rechange / Ersatzteile Spare parts / Piezas de recambio

N°	Désignation / Beschreibung Designation / Designación	Ref.
1	Bracelet complet / Armband komplett / Complete bracelet / Brazalete completo	020 TB 1455 / 462
2	Fermeur complet / Verschluss komplett / Complete clasp / Cierre completo	117 DB 1455 / 462
3	Couvercle du fermeur / Verschlussdeckel / Clasp cover / Tapa del cierre	116 DB 1455
4	Glissière / Schlitten / Slider / Corredera	035 ST 1455 / 462
5	Maillon amovible / Verlängerungsglied / Removable link / Eslabón desmontable	114 TB 1455
6	½ maillon amovible / ½ Verlängerungsglied / ½ removable link / ½ eslabón desmontable	115 TI 1455
7	Maillon d'attache boîte / Verbindungsglied zum Gehäuse / Case attaching link / Eslabón de sujeción a la caja	037 BB 462
8	Goupille de maillon amovible / Stift für abnehmbares Glied / Removable link pin / Pasador de eslabón desmontable	128 ST 9967
9	Canon de maillon amovible / Tubusrohr für abnehmbares Glied / Removable link tube / Cañón de eslabón desmontable	201 ST 0613
10	Goupille de fermeur / Stift für Verschluss / Clasp pin / Pasador de cierre	128 ST 9967
11	Canon de fermeur / Tubusrohr für Verschluss / Clasp tube / Cañón de cierre	201 ST 0613
12	Goupille d'attache boîte / Stift für Gehäuseverbindung / Case attaching pin / Pasador de sujeción a la caja	128 ST 9980
13	Canon d'attache boîte / Tubusrohr für Gehäuseverbindung / Case attaching tube / Cañón de sujeción a la caja	201 ST 0613
14	Vis de fermeur, glissière / Schraube für Schlitten / Clasp screw, slider / Tornillo de cierre, corredera	124 ST 2801
15	Vis de fermeur, verrou / Schraube für Riegel / Clasp screw, lock / Tornillo de cierre, cerrojo	124 ST 2800
16	Ressort de verrou / Riegelfeder / Lock spring / Muelle de cerrojo	085 ST 0058

* Observations / Bemerkungen / Observations / Observaciones

Le verrou usé implique un remplacement de la glissière.
Ist der Riegel abgenutzt, muss der ganze Schlitten ersetzt werden.
Once the lock is worn out, the slider must be replaced.
El cerrojo desgastado implica el cambio de la corredera completa.